

doku_master1007H005_ba.odm - LibreOffice Writer

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Tabelle Extras Fenster Hilfe

Suchen

Standard

URL:

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190

Inhaltsverzeichnis

Maßnahmen bei Störungen	1	16-GS Volkm Kessel Stoer 13A1 Brenner	6
Allgemeines	1	17-GS Volkm Kessel Stoer 12F1 Wassermangelsicherung	6
1- GS Volkm Geniax Stoer 23B1 Messwert unplausibel	1	18-GS Volkm Kessel Stoer 26S1 Betriebsartvorwahl	7
Geraetedefekt	1	Schalterstellung unplausibel	7
2- GS Volkm Kessel Stoer 24B3 Kesselruecklauf	2	19- GS Volkm Schrank Stoer 6K2 RESET Dauerschaltung	7
Fuehlerdefekt	2	unplausibel	7
3- GS Volkm Kessel Stoer 24B1 AußenTemp	2	20- GS Volkm Kessel Stoer 13A1 Brennerueckmeldung fehlt	7
4- GS Volkm Geniax Stoer 24B6 Messwert	2	22- GS Volkm Sporthalle Stoer 8M1 Umwälzpumpe Motorschutz	7
Fuehlerdefekt	2	ausgelest	7
5- GS Volkm Kessel Stoer 24B2 Kessel	2	23- GS Volkm Sporthalle Stoer 13B2 RuecklaufTemp	7
6- GS Volkm Kessel Stoer 24B4 Netz	2	Fuehlerdefekt	8
7- GS Volkm Kessel Stoer 24B5 Netz	2	24- GS Volkm Sporthalle Stoer 13B1 VorlaufTemp Fuehlerdefekt	8
8- GS Volkm Kessel Stoer 24B4	2	25- GS Volkm Sporthalle Stoer 13B1 VorlaufTemp	8
Temperaturabweichung unzulaessig	4	Temperaturabweichung unzulaessig	8
9- GS Volkm Kessel Stoer 24B4 KesselRueckTempRegl	4	26- GS Volkm Sporthalle Stoer 13B3 RaumTemp Eing	8
Temperaturabweichung unzulaessig	4	Fuehlerdefekt	8
10- GS Volkm Kessel Stoer	4	27- GS Volkm Sporthalle Stoer 13B4 RaumTemp 2 Fuehlerdefekt	10
11- GS Volkm Kessel Stoer 11M1 Netzpumpe Motorschutz	4	ausgelest	10
ausgelest	4	28- GS Volkm Sporthalle Stoer 13B3/4 RmTemp	10
12- GS Volkm Kessel Stoer 11S1 NOT-AUS	4	Temperaturabweichung unzulaessig	10
ausgelest	4	29- GS Volkm Sporthalle Stoer 12S1 Anforderungstaster	10
13- GS Volkm Kessel Stoer 10M1 Kesselpumpe Motorschutz	4	Dauieranforderung unzulaessig	10
ausgelest	4	30- GS Volkm Sporthalle Stoer 12A1 BW-Anforderung	10
14- GS Volkm Kessel Stoer 8M1 Schulpumpe Motorschutz	4	Dauieranforderung 2h unplausibel	10
ausgelest	4		
15- GS Volkm Kessel Stoer 13A1 STB Temperaturbegrenzer	4		
ausgelest	4		

Allgemeines

Sämtliche Störungen sind auf die Sammelstörmeldung zur Fernanzeige aufgeschaltet.

doku_master100

Seite 17 19 / 70

Standard

EINFG STD

schreibgeschützt : fehlersuche_Saia_WEB.odt

114%

TOC refers with Page 1 to Header on Page 17